

〔公園〕LINE損傷投稿対応状況一覧

【令和7年4月1日～令和8年3月31日 受付分】

カテゴリー	件数	うち、本町で対応するもの		対応方針 検討中	現状対応 の必要なし	損傷確認 できず	他機関 へ依頼	その他
		対応完了	対応予定					
公園	35	7	6	1	1	0	0	0

※損傷や不具合以外のご意見、ご要望は上表に含みません。

<対応状況について>	
対応完了	… 補修等が完了しています。
対応予定	… 補修等をする予定です。
対応方針検討中	… 対応方法の検討をしています。
現状対応の必要なし	… 現場確認の結果、早急な補修が必要ない場合や、その他優先度の高い案件がある等により補修を行いません。
損傷確認できず	… 現場確認の結果、損傷を確認できませんでした。
他機関へ依頼	… 本町が管理していない施設のため、対象の施設管理者へ情報提供を行いました。
その他	… 上記以外

No.	受信日	カテゴリ	詳細カテゴリ	場所	投稿内容	対応状況	備考	受付課
1	2025年4月10日	公園	その他	愛知県愛知郡東郷町清水3丁目9-7	ポップの文字が見えない。もう一つは、ポップが取れてる。止める場所の穴部分が割れて結束バンドがとれてる状況。	対応完了		都市整備課
2	2025年4月20日	公園	遊具	愛知県愛知郡東郷町三ツ池3丁目1-11(半ノ木公園)	ロープの下部、股で挟むところが擦れている。直ぐには切れないと思いますが、ロープを変える時期かと思いますが。	対応完了		都市整備課
3	2025年4月21日	公園	ベンチなど(休憩施設)	愛知県愛知郡東郷町和合ヶ丘2丁目19-9(和合ヶ丘北公園)	和合ヶ丘北公園の南西側にある藤棚の鉄が折れていました。	対応完了		都市整備課
4	2025年5月10日	公園	遊具	愛知県愛知郡東郷町清水4丁目3-20	岩が根公園のローラ滑り台のローラ部分が劣化して、破損している。小さなお子さんが指を挟んで怪我をする恐れがあるので、修理してほしい。	対応完了		都市整備課
5	2025年5月10日	公園	樹木	愛知県愛知郡東郷町清水4丁目9-9	東郷町所有の土地(部田山汚水ポンプ場の敷地)の樹木の整備がされておらず、周囲の電線、道路に樹木、草木が干渉しています。整備してほしいです。	対応完了		都市整備課
6	2025年5月18日	公園	その他	愛知県愛知郡東郷町白鳥2丁目9-6	階段のタイルが損失し剥がれている。	対応方針検討中		都市整備課
7	2025年6月2日	公園	その他	愛知県愛知郡東郷町清水3丁目11-3	滑り台の樹脂製の柵にヒビが割れてる。	対応予定		都市整備課
8	2025年6月13日	公園	その他	愛知県愛知郡東郷町御岳2丁目6-23(御岳公園)	フェンスが破損し子どもが通って遊んでいる。怪我をしそうで危ない	対応完了		都市整備課
9		公園						都市整備課
10		公園						都市整備課
11		公園						都市整備課
12		公園						都市整備課
13		公園						都市整備課
14		公園						都市整備課
15		公園						都市整備課
16		公園						都市整備課
17		公園						都市整備課
18		公園						都市整備課
19		公園						都市整備課
20		公園						都市整備課
21		公園						都市整備課
22		公園						都市整備課
23		公園						都市整備課
24		公園						都市整備課
25		公園						都市整備課
26		公園						都市整備課
27		公園						都市整備課
28		公園						都市整備課
29		公園						都市整備課
30		公園						都市整備課
31		公園						都市整備課
32		公園						都市整備課
33		公園						都市整備課
34		公園						都市整備課
35		公園						都市整備課