学校施設改修実績　　資料1－3

		H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4(見込)
東郷小学校	西校舎				トイレ改修			普通教室空調整備	特別教室空調整備	屋上防水	
	東校舎			トイレ改修				普通教室空調整備	特別教室空調整備	屋上防水	
	南校舎	昇降機改修			トイレ改修			普通教室空調整備	特別教室空調整備	防火設備改修	
	体育館			天井改修							
春木台小学校	南校舎							普通教室空調整備	特別教室空調整備	防火設備改修	東側トイレ改修工事
	北校舎					トイレ改修		普通教室空調整備	特別教室空調整備		
	体育館										
諸輪小学校	南校舎							普通教室空調整備	特別教室空調整備	東トイレ改修	屋上防水 昇降機改修
	北校舎					トイレ改修		普通教室空調整備	特別教室空調整備		
	体育館										
音貝小学校	北校舎		昇降機改修					普通教室空調整備	特別教室空調整備		
	南校舎							普通教室空調整備	特別教室空調整備		トイレ改修 昇降機改修
	体育館										
高嶺小学校	南校舎						トイレ改修	普通教室空調整備	特別教室空調整備		
	北校舎		大規模改修					普通教室空調整備	特別教室空調整備		
	体育館										
兵庫小学校	校舎							普通教室空調整備	特別教室空調整備		
	体育館										
東郷中学校	北校舎			大規模改修 図書室エアコン設置				普通教室空調整備	特別教室空調整備		
	南校舎							普通教室空調整備	特別教室空調整備		
	体育館										
春木中学校	南校舎				音楽室エアコン設置			普通教室空調整備	特別教室空調整備		西側トイレ改修工事
	北校舎							普通教室空調整備	特別教室空調整備		
	体育館										
諸輪中学校	校舎							普通教室空調整備	特別教室空調整備		
	体育館										