学校施設改修実績　　資料１－２

		H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
東郷小学校	西校舎					トイレ改修			普通教室空調整備	特別教室空調整備	屋上防水
	東校舎				トイレ改修				普通教室空調整備	特別教室空調整備	屋上防水
	南校舎		昇降機改修			トイレ改修			普通教室空調整備	特別教室空調整備	防火設備改修
	体育館				天井改修						
春木台小学校	南校舎	屋上防水							普通教室空調整備	特別教室空調整備	防火設備改修
	北校舎						トイレ改修		普通教室空調整備	特別教室空調整備	
	体育館										
諸輪小学校	南校舎								普通教室空調整備	特別教室空調整備	東トイレ改修
	北校舎	校舎増築					トイレ改修		普通教室空調整備	特別教室空調整備	
	体育館										
音貝小学校	北校舎			昇降機改修					普通教室空調整備	特別教室空調整備	
	南校舎								普通教室空調整備	特別教室空調整備	
	体育館										
高嶺小学校	南校舎							トイレ改修	普通教室空調整備	特別教室空調整備	
	北校舎			大規模改修					普通教室空調整備	特別教室空調整備	
	体育館	屋内消火栓配管改修									
兵庫小学校	校舎								普通教室空調整備	特別教室空調整備	
	体育館										
東郷中学校	北校舎				大規模改修図書室エアコン設置				普通教室空調整備	特別教室空調整備	
	南校舎								普通教室空調整備	特別教室空調整備	
	体育館										
春木中学校	南校舎					音楽室エアコン設置			普通教室空調整備	特別教室空調整備	
	北校舎	普通教室増級							普通教室空調整備	特別教室空調整備	
	体育館										
諸輪中学校	校舎								普通教室空調整備	特別教室空調整備	
	体育館										